

Wendeplatten-Fräser für CNC und stationäre Maschinen

Replacement tip cutter for CNC and stationary machines

Fraise à plaquettes réversibles pour machines CNC et fixes

Wendeplatten-Nutfräser mit Schaft 8 finden Sie auf Seite 8 und mit Schaft 12 mm finden Sie auf Seite 11.


Replacement tip straight cutters with shank 8 can be found on page 8 and with shank 12 mm can be found on page 11.

Vous trouverez les fraises à défoncer à plaquettes réversibles avec queue 8 à la page 8 et avec queue 12 mm à la page 11.

Wendeplatten-Nutfräser Schaft 16 mm

Replacement tip straight cutter shank 16 mm

Fraise à défoncer Queue 16 mm avec plaquettes réversibles



REF.	D mm	L mm	GL mm	S mm	WP / RT / PR	EUR/1
M1850-16RT	18	50	115	16	L508	196,13 €
M2050-16RT	20	50	115	16	L509	206,20 €
M3050-16RT	30	50	115	16	L50/4 + L12-Q	270,64 €
M3550-16RT	35	50	115	16	L50/4 + L12-Q	290,61 €
M4050-16RT	40	50	115	16	L50/4 + L15	304,50 €
M1870-16RT	18	70	135	16	L508 + L208	206,20 €
M2070-16RT	20	70	135	16	L509 + L209	214,96 €

REF.	Ersatzteile - Spare parts - Pièces de rechange	EUR/1
L12-Q	Bohrschneide / Center tip / Coupe centrale 12 x 12 x 1,5 mm	2,98 €
L15	Bohrschneide / Center tip / Coupe centrale 15 x 12 x 1,5 mm	3,37 €
L208	Wendeplatte / Replacement tip / Plaquette réversible 19,5 x 8 x 1,5 mm	8,18 €
L209	Wendeplatte / Replacement tip / Plaquette réversible 19,5 x 9 x 1,5 mm	7,54 €
L508	Wendeplatte / Replacement tip / Plaquette réversible 49,5 x 8 x 1,5 mm	10,00 €
L509	Wendeplatte / Replacement tip / Plaquette réversible 49,5 x 9 x 1,5 mm	9,62 €
L50/4	Wendeplatte / Replacement tip / Plaquette réversible 49,5 x 12 x 1,5 mm	8,95 €
TORX M3.5x5-T	Schraube für Fräser-Ø / Screw for cutter-Ø / Vis pour fraise-Ø D18-D20	3,74 €
TORX M4x6-G	Schraube für Fräser-Ø / Screw for cutter-Ø / Vis pour fraise-Ø D30-D35	3,74 €
TT15	Schraubendreher / Screwdriver / Tournevis	6,22 €

Ø Fräser/Cutter/Fraise	n.max
1 mm - 25 mm	24.000
26 mm - 50 mm	18.000
51 mm - 75 mm	16.000
76 mm - 100 mm	12.000



gelötete Bohrschneide bei D18-D25
Brazed center tip at D18-D25
Foret soudé à D18-D25



WP L12-Q bei D30-D35 und L15 bei D40
RT L12-Q at D30-D35 and L15 at D40
Plaquette L12-Q à D30-D35 et L15 à D40