


Wendeplatten-Nutfräser mit Spanbrecherlücken

Replacement tip straight cutter with chipbreakers

Fraise à défoncer plaquettes réversibles avec fentes brise-copeaux

TT1634-14RT



REF.	D mm	L mm	GL mm	S mm	WP / RT / PR	EUR/1
TT1634-14RT	16	34	85	14	1x L30/4 + 2x L12-Q	146,84 €

REF.	Ersatzteile - Spare parts - Pièces de rechange	EUR/1
L12-Q	Wendeplatte / Replacement tip / Plaquette réversible 12 x 12 x 1,5 mm	2,71 €
L30/4	Wendeplatte / Replacement tip / Plaquette réversible 29,5 x 12 x 1,5 mm	6,14 €
TORX M4x6-G	Spannschraube / Clamping screw / Vis de serrage	3,40 €
TT15	Schraubendreher / Screwdriver / Tournevis	5,66 €



gelötete Bohrschneide

Brazed center tip


Foret soudé

Wendeplatten-Planfräser

Replacement tip face milling cutter

Fraise à surfacer avec plaquettes réversibles

FMC80-16RT



REF.	D mm	L mm	GL mm	S mm	WP / RT / PR	EUR/1
FMC55-16RT	55	12	70	16	L12-Q	245,44 €
FMC80-16RT	80	12	70	16	L12-Q	301,45 €

REF.	Ersatzteile - Spare parts - Pièces de rechange	EUR/1
L12-Q	Bohrschneide / Center tip / Coupe centrale 12 x 12 x 1,5 mm	2,71 €
TORX M4x6-G	Spannschraube / Clamping screw / Vis de serrage	3,40 €
TT15	Schraubendreher / Screwdriver / Tournevis	5,66 €

Ø Fräser/Cutter/Fraise	n.max
1 mm - 25 mm	24.000
26 mm - 50 mm	18.000
51 mm - 75 mm	16.000
76 mm - 100 mm	12.000