


## Wendeplatten-Nutfräser Schaft 8 mm

Replacement tip straight cutter shank 8 mm

Fraise à défoncer Queue 8 mm avec plaquettes réversibles

H1430-8RT



Stiransicht

Front view

Vue de face

REF.	D mm	L mm	GL mm	S mm	WP / RT / PR	EUR/1
H1230-8RT	12	30	80	8	L308	107,30 €
H1230/110-8RT	12	30	110	8	L308	114,98 €
H1330-8RT	13	30	80	8	L309	112,17 €
H1430-8RT	14	30	80	8	L309	121,27 €
H1530-8RT	15	30	80	8	L309	123,91 €
H1630-8RT	16	30	80	8	L30/4	126,06 €


REF.	Ersatzteile - Spare parts - Pièces de rechange	EUR/1
L308	Wendeplatte / Replacement tip / Plaquette réversible 29,5 x 8 x 1,5	7,88 €
L309	Wendeplatte / Replacement tip / Plaquette réversible 29,5 x 9 x 1,5	7,26 €
L30/4	Wendeplatte / Replacement tip / Plaquette réversible 29,5 x 12 x 1,5	6,50 €
TORX M3.5x5-T	Spannschraube / Clamping screw / Vis de serrage	3,60 €
TT15	Schraubendreher / Screwdriver / Tournevis	5,99 €

## Wendeplatten-Nutfräser Schaft 8 mm

Replacement tip straight cutter shank 8 mm

Fraise à défoncer Queue 8 mm avec plaquettes réversibles

M2030-8RT



Stiransicht

Front view

Vue de face

REF.	D mm	L mm	GL mm	S mm	WP / RT / PR	EUR/1
M1830-8RT	18	30	80	8	L308	160,46 €
M2030-8RT	20	30	80	8	L309	161,23 €

REF.	Ersatzteile - Spare parts - Pièces de rechange	EUR/1
L308	Wendeplatte / Replacement tip / Plaquette réversible 29,5 x 8 x 1,5 mm	7,88 €
L309	Wendeplatte / Replacement tip / Plaquette réversible 29,5 x 9 x 1,5 mm	7,26 €
TORX M3.5x5-T	Spannschraube / Clamping screw / Vis de serrage	3,60 €
TT15	Schraubendreher / Screwdriver / Tournevis	5,99 €

Wendeplatten-Nutfräser mit zwei wechselbaren Hauptschneiden und einer gelöteten Bohrschneide die im Zentrum des Körpers steht.

Replacement tip cutter with two exchangeable main cutting edges and brazed center tip. Forehead and circumference cutting.

Fraise à rainurer réversible avec deux tranchants principaux interchangeables et un tranchant soudé situé au centre du corps. Coupe frontale et latérale.